



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

33967

08/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/08604  
RAPOR SERİ NO : 08604-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 08.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Merkez Bölgesi Atıksu Arıtma Şb.Md.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Cumhuriyet Blv. No:16 Konak / İZMİR  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Merkez Bölgesi Atıksu Arıtma Şb.Md.Türkelli A.A.T.(İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Fatih Mah. Barış Cad. Türkelli/Menemen  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 01.06.2018 / 09:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 24 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 01.06.2018 / 13:45  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 01.06.2018 / 06.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

33967

08/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/08604  
RAPOR SERİ NO : 08604-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 08.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Merkez Bölgesi Atıksu Arıtma Şb.Md.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Cumhuriyet Blv. No:16 Konak / İZMİR  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Merkez Bölgesi Atıksu Arıtma Şb.Md.Türkelli A.A.T.(İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Fatih Mah. Barış Cad. Türkelli/Menemen  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 01.06.2018 / 09:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 24 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 01.06.2018 / 13:45  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 01.06.2018 /06.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,6 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 6                   | 45                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 39                  | 100               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 5                   | 30                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/08604 kodlu numunenin analiz sonucu 08604-1 ve 08604-2 seri nolu deney raporlarından oluşmaktadır.KA18/08604 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Aynur İŞMAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmzalı**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

39071

03/07/2018

NUMUNE KODU : KA18/10076  
RAPOR SERİ NO : 10076-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 02.07.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Menemen A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Günerli Mah. Seyrekköy Yolu 3.km Seyrekköy İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Menemen A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Günerli Mah. Seyrekköy Yolu 3.km Seyrekköy İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 25.06.2018 / 11:15  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 25.06.2018 / 13:39  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 25.06.2018 / 30.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

39071

03/07/2018

NUMUNE KODU : KA18/10076  
RAPOR SERİ NO : 10076-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 02.07.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Menemen A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Günerli Mah. Seyrekköy Yolu 3.km Seyrekköy İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Menemen A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Günerli Mah. Seyrekköy Yolu 3.km Seyrekköy İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 25.06.2018 / 11:15  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 25.06.2018 / 13:39  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 25.06.2018 / 30.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,5 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 16                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 67                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 7                   | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/10076 kodlu numunenin analiz sonucu 10076-1 ve 10076-2 seri nolu deney raporlarından oluşmaktadır.KA18/10076 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Aynur İŞMAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmzalı**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

39075

03/07/2018

NUMUNE KODU : KA18/10181  
RAPOR SERİ NO : 10181-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 02.07.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çiğli A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Sasalı Yolu 8.Km. Çiğli İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çiğli A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Sasalı Yolu 8.Km. Çiğli İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 26.06.2018 / 09:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 26.06.2018 / 15:38  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 26.06.2018 / 01.07.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

39075

03/07/2018

NUMUNE KODU : KA18/10181  
RAPOR SERİ NO : 10181-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 02.07.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çiğli A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Sasalı Yolu 8.Km. Çiğli İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çiğli A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Sasalı Yolu 8.Km. Çiğli İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 26.06.2018 / 09:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 26.06.2018 / 15:38  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 26.06.2018 /01.07.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,4 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 11                  | 40                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 31                  | 120               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | <5                  | 40                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/10181 kodlu numunenin analiz sonucu 10181-1 ve 10181-2 seri nolu deney raporlarından oluşmaktadır.KA18/10181 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.4 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Aynur İŞMAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmzalı**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

34310

11/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09064  
RAPOR SERİ NO : 09064-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 11.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Aliağa A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Haraççıbahçe mevkii No:3 Aliağa/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Aliağa A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Haraççıbahçe mevkii No:3 Aliağa/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 06.06.2018 / 09:18  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 06.06.2018 / 13:30  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 06.06.2018 / 11.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

34310

11/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09064  
RAPOR SERİ NO : 09064-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 11.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Aliağa A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Haraççibahçe mevkii No:3 Aliağa/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Aliağa A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Haraççibahçe mevkii No:3 Aliağa/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 06.06.2018 / 09:18  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 06.06.2018 / 13:30  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 06.06.2018 / 11.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,5 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 5                   | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 27                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 7                   | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09064 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni İbrahim GÖKDOĞAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

38314

30/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09940  
RAPOR SERİ NO : 09940-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 28.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb.Md. Ayrancılar-Yazıbaşı A.A.T.(İç İzleme)  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : 5076/1 Sokak No:31 TORBALI-İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb.Md. Ayrancılar-Yazıbaşı A.A.T.(İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : 5076/1 Sokak No:31 TORBALI-İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 21.06.2018 / 11:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 21.06.2018 / 16:16  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 21.06.2018 / 26.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

38314

30/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09940  
RAPOR SERİ NO : 09940-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 28.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb.Md. Ayrancılar-Yazıbaşı A.A.T.(İç  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : 5076/1 Sokak No:31 TORBALI-İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb.Md. Ayrancılar-Yazıbaşı A.A.T.(İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : 5076/1 Sokak No:31 TORBALI-İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 21.06.2018 / 11:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 21.06.2018 / 16:16  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 21.06.2018 /26.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,7 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 16                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 37                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 18                  | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09940 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Mühendisi Harun UCAL

**Laboratuvar Şefi V.**

Hale YERLİKAYA

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

34303

11/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/08833  
RAPOR SERİ NO : 08833-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 11.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bağarası A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Kazım Dirik Mah. 402 Sk. No:31 Bağarası Eski Foça/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bağarası A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Kazım Dirik Mah. 402 Sk. No:31 Bağarası Eski Foça/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 04.06.2018 / 08:40  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 04.06.2018 / 13:38  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 04.06.2018 / 09.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

34303

11/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/08833  
RAPOR SERİ NO : 08833-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 11.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bağarası A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Kazım Dirik Mah. 402 Sk. No:31 Bağarası Eski Foça/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bağarası A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Kazım Dirik Mah. 402 Sk. No:31 Bağarası Eski Foça/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 04.06.2018 / 08:40  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 04.06.2018 / 13:38  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 04.06.2018 /09.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,6 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 3                   | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 22                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 14                  | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/08833 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni İbrahim GÖKDOĞAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

35128

13/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09155  
RAPOR SERİ NO : 09155-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 13.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bayındır A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Sadıkpaşa Mah. Arapbaşı mevkii. Bayındır /İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bayındır A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Sadıkpaşa Mah. Arapbaşı mevkii. Bayındır /İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 07.06.2018 / 08:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 07.06.2018 / 13:44  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 07.06.2018 / 12.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

NUMUNE KODU : KA18/09155  
RAPOR SERİ NO : 09155-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 13.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bayındır A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Sadıkpaşa Mah. Arapbaşı mevkii. Bayındır /İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bayındır A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Sadıkpaşa Mah. Arapbaşı mevkii. Bayındır /İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 07.06.2018 / 08:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 07.06.2018 / 13:44  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 07.06.2018 /12.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,7 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 3                   | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 18                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | <5                  | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09155 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Aynur İŞMAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

38749

03/07/2018

NUMUNE KODU : KA18/10075  
RAPOR SERİ NO : 10075-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 02.07.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bergama A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Ertuğrul mah. Bergama/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bergama A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Ertuğrul Mah. Bergama  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 25.06.2018 / 09:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 25.06.2018 / 13:38  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 25.06.2018 / 30.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

NUMUNE KODU : KA18/10075  
RAPOR SERİ NO : 10075-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 02.07.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bergama A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Ertuğrul mah. Bergama/izmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Bergama A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Ertuğrul Mah. Bergama  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 25.06.2018 / 09:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 25.06.2018 / 13:38  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 25.06.2018 / 30.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,6 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 7                   | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 25                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 10                  | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/10075 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni İbrahim GÖKDOĞAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

36017

19/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09315  
RAPOR SERİ NO : 09315-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 18.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çandarlı A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Yaylayurt mevkii Çandarlı Dikili/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çandarlı A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Yaylayurt mevkii Çandarlı Dikili/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 11.06.2018 / 09:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 11.06.2018 / 13:30  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 11.06.2018 / 16.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

*E-İmzalı*

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

36017

19/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09315  
RAPOR SERİ NO : 09315-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 18.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çandarlı A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Yaylayurt mevkii Çandarlı Dikili/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çandarlı A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Yaylayurt mevkii Çandarlı Dikili/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 11.06.2018 / 09:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 11.06.2018 / 13:30  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 11.06.2018 / 16.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,6 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 4                   | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 16                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 6                   | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09315 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Berrin SİCİM

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

38321

30/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09945  
RAPOR SERİ NO : 09945-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 28.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çeşme A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Bedir mevki Alaçatı Çeşme  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çeşme A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Bedir mevki Alaçatı Çeşme  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 21.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 21.06.2018 / 16:16  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 21.06.2018 / 26.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

38321

30/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09945  
RAPOR SERİ NO : 09945-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 28.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çeşme A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Bedir mevki Alaçatı Çeşme  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Çeşme A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Bedir mevki Alaçatı Çeşme  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 21.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 21.06.2018 / 16:16  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 21.06.2018 /26.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,8 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 6                   | 40                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 16                  | 120               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | <5                  | 40                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09945 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.4 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Mühendisi Harun UCAL

**Laboratuvar Şefi V.**

Hale YERLİKAYA

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

35994

19/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09401  
RAPOR SERİ NO : 09401-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 18.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Doğanbey A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Cumhuriyet Mah.5295 Sok. No:23 Seferihisar-İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Doğanbey A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Cumhuriyet Mah.5295 Sok. No:23 Seferihisar-İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 12.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 12.06.2018 / 11:57  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 12.06.2018 / 17.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

35994

19/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09401  
RAPOR SERİ NO : 09401-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 18.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Doğanbey A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Cumhuriyet Mah.5295 Sok. No:23 Seferihisar-İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Doğanbey A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Cumhuriyet Mah.5295 Sok. No:23 Seferihisar-İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 12.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 12.06.2018 / 11:57  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 12.06.2018 / 17.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,6 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 4                   | 40                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 19                  | 120               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 5                   | 40                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09401 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.4 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Aynur İŞMAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

36015

19/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09311  
RAPOR SERİ NO : 09311-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 18.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Foça A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : İsmetpaşa Mah. 284 Sok No:5 Foça/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Foça A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : İsmetpaşa Mah. 284 Sok No:5 Foça/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 11.06.2018 / 10:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 11.06.2018 / 13:30  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 11.06.2018 / 16.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

NUMUNE KODU : KA18/09311  
RAPOR SERİ NO : 09311-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 18.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Foça A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : İsmetpaşa Mah. 284 Sok No:5 Foça/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Foça A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : İsmetpaşa Mah. 284 Sok No:5 Foça/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 11.06.2018 / 10:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 11.06.2018 / 13:30  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 11.06.2018 / 16.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,7 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 4                   | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 16                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 11                  | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09311 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

#### Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler

Kimya Teknisyeni Berrin SİCİM

Laboratuvar Şefi

Figen KANER

E-İmza

Laboratuvar Müdürü

Mustafa COŞKUN

#### AÇIKLAMALAR

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

35140

13/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09263  
RAPOR SERİ NO : 09263-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 13.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Gümüldür A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Meryem Ana Caddesi No:141 Gümüldür/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Gümüldür A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Meryem Ana Caddesi No:141 Gümüldür/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 08.06.2018 / 11:50  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 08.06.2018 / 13:29  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 08.06.2018 / 13.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

NUMUNE KODU : KA18/09263  
RAPOR SERİ NO : 09263-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 13.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Gümüldür A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Meryem Ana Caddesi No:141 Gümüldür/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Gümüldür A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Meryem Ana Caddesi No:141 Gümüldür/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 08.06.2018 / 11:50  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 08.06.2018 / 13:29  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 08.06.2018 / 13.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,6 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | <3                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 37                  | 160               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 13                  | 60                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09263 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.2 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Aynur İŞMAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

38316

30/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09944  
RAPOR SERİ NO : 09944-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 28.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Güneybatı A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Mithatpaşa Cad. Limanreis Mah. No: 617 Narlıdere/İZMİR  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Güneybatı A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Mithatpaşa Cad. Limanreis Mah. No: 617 Narlıdere/İZMİR  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 21.06.2018 / 08:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 21.06.2018 / 16:16  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 21.06.2018 / 26.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

38316

30/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09944  
RAPOR SERİ NO : 09944-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 28.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Güneybatı A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Mithatpaşa Cad. Limanreis Mah. No: 617 Narlıdere/İZMİR  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Güneybatı A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Mithatpaşa Cad. Limanreis Mah. No: 617 Narlıdere/İZMİR  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 21.06.2018 / 08:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 21.06.2018 / 16:16  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 21.06.2018 /26.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,5 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 7                   | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 29                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 6                   | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09944 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Mühendisi Harun UCAL

**Laboratuvar Şefi V.**

Hale YERLİKAYA

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

38300

30/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09895  
RAPOR SERİ NO : 09895-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 28.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Hasköy A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Cumhuriyet Blv. No:16 Konak / İZMİR  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Hasköy A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Hasköy Mah. Vali Kzım Dirik Cad. No:391 Bayındır-İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 20.06.2018 / 17:25  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 21.06.2018 / 13:48  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 21.06.2018 / 27.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

38300

30/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09895  
RAPOR SERİ NO : 09895-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 28.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Hasköy A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Cumhuriyet Blv. No:16 Konak / İZMİR  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Hasköy A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Hasköy Mah. Vali Kızım Dirik Cad. No:391 Bayındır-İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 20.06.2018 / 17:25  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 21.06.2018 / 13:48  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 21.06.2018 / 27.06.2018

Müşterinin Beyan Ettiği Bilgiler

Nen Mühendislik Ve Lab. Hizmetleri LTD. ŞTİ. Tarafından Alınan Şahit Numune. +4 °C Muhafaza edildi.

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                             |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,9 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                           |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 13                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                        |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 22                  | 160               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitalab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 6                   | 60                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                    |

**YORUM:**KA18/09895 kodlu numunenin analiz sonucu 09895-1 ve 09895-2 seri nolu deney raporlarından oluşmaktadır.KA18/09895 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.2 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler

Kimya Teknisyeni Berrin SİCİM

Laboratuvar Şefi V.

Hale YERLİKAYA

E-İmza

Laboratuvar Müdürü

Mustafa COŞKUN

AÇIKLAMALAR

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

34309

11/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09066  
RAPOR SERİ NO : 09066-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 11.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Havza A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Tekeli Atatürk Mah.Ahmet Kenan Tanrıkulu Cad.İTOB Organize San. Bölge Karşısı 3. Km. Menderes/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Havza A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Tekeli Atatürk Mah.Ahmet Kenan Tanrıkulu Cad.İTOB Organize San. Bölge Karşısı 3. Km. Menderes/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 06.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 06.06.2018 / 13:30  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 06.06.2018 / 11.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

NUMUNE KODU : KA18/09066  
RAPOR SERİ NO : 09066-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 11.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Havza A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Tekeli Atatürk Mah.Ahmet Kenan Tanrıkulu Cad.İTOB Organize San. Bölge Karşısı 3. Km. Menderes/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Havza A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Tekeli Atatürk Mah.Ahmet Kenan Tanrıkulu Cad.İTOB Organize San. Bölge Karşısı 3. Km.  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 06.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 06.06.2018 / 13:30  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 06.06.2018 / 11.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,4 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 15                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 41                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 12                  | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09066 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni İbrahim GÖKDOĞAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

34302

11/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/08917  
RAPOR SERİ NO : 08917-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 11.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kemalpaşa A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Mehmet Akif Ersoy mah.Çayırılar kümeni No:64/1-b Kemalpaşa /İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kemalpaşa A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Mehmet Akif Ersoy mah.Çayırılar kümeni No:64/1-b Kemalpaşa /İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 05.06.2018 / 08:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 05.06.2018 / 11:05  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 05.06.2018 / 10.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

34302

11/06/2018

|            |
|------------|
| AB-0056-T  |
| 08917-1    |
| 11.06.2018 |

NUMUNE KODU : KA18/08917  
RAPOR SERİ NO : 08917-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 11.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kemalpaşa A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Mehmet Akif Ersoy mah.Çayırılar kümeni No:64/1-b Kemalpaşa /İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Merkez Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kemalpaşa A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Mehmet Akif Ersoy mah.Çayırılar kümeni No:64/1-b Kemalpaşa /İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 05.06.2018 / 08:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 05.06.2018 / 11:05  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 05.06.2018 /10.06.2018

| ANALİZ EDİLEN PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ SONUÇLARI | MEVZUAT LİMİTİ | ÖLÇÜM LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                    |
|---------------------------------------|-------|------------------|----------------|--------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                   |       | 7,3 (25 °C)      | 6 - 9          |              | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                  |
| *Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 6                | 50             | 3            | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                               |
| *Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 23               | 140            | 7            | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde (AKM)              | mg/L  | <5               | 45             | 5            | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi PRECİSA                                              |

**YORUM:**KA18/08917 kodlu numunenin analiz sonucu 08917-1 ve 08917-2 seri nolu deney raporlarından oluşmaktadır.KA18/08917 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Mühendisi Harun UCAL

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmzalı**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

35136

13/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09255  
RAPOR SERİ NO : 09255-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 13.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kiraz A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Şemsiler Mah. Çay Kenarı Mevkii Kiraz/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kiraz A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Şemsiler Mah. Çay Kenarı Mevkii Kiraz/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 08.06.2018 / 09:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 08.06.2018 / 12:22  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 08.06.2018 / 13.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

NUMUNE KODU : KA18/09255  
RAPOR SERİ NO : 09255-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 13.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kiraz A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Şemsiler Mah. Çay Kenarı Mevkii Kiraz/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kiraz A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Şemsiler Mah. Çay Kenarı Mevkii Kiraz/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 08.06.2018 / 09:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe 2,5 Lt.  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 08.06.2018 / 12:22  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 08.06.2018 / 13.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,8 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 10                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 44                  | 160               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 12                  | 60                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09255 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.2 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

#### Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler

Kimya Teknisyeni Aynur İŞMAN

#### Laboratuvar Şefi

Figen KANER

#### E-İmza

#### Laboratuvar Müdürü

Mustafa COŞKUN

#### AÇIKLAMALAR

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

34305

11/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/08831  
RAPOR SERİ NO : 08831-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 11.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kozbeyli A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Kozbeyli Mah. Arıtma tesisi No:373/1 Kozbeyli Aliağa/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kozbeyli A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Kozbeyli Mah. Arıtma tesisi No:373/1 Kozbeyli Aliağa/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 04.06.2018 / 10:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 04.06.2018 / 13:38  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 04.06.2018 / 09.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

34305

11/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/08831  
RAPOR SERİ NO : 08831-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 11.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kozbeyli A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Kozbeyli Mah. Arıtma tesisi No:373/1 Kozbeyli Aliağa/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Kozbeyli A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Kozbeyli Mah. Arıtma tesisi No:373/1 Kozbeyli Aliağa/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 04.06.2018 / 10:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 04.06.2018 / 13:38  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 04.06.2018 /09.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,3 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 27                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 72                  | 160               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 18                  | 60                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/08831 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.2 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni İbrahim GÖKDOĞAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

38318

30/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09987  
RAPOR SERİ NO : 09987-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 28.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Ödemiş A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Emmioğlu Mah. 2.Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevkii No:18/1 Ödemiş/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Ödemiş A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Emmioğlu Mah. 2.Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevkii No:18/1 Ödemiş/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 22.06.2018 / 09:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 22.06.2018 / 13:39  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 22.06.2018 / 27.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Ödemiş A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Emmioğlu Mah. 2.Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevkii No:18/1 Ödemiş/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Ödemiş A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Emmioğlu Mah. 2.Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevkii No:18/1 Ödemiş/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 22.06.2018 / 09:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 22.06.2018 / 13:39  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 22.06.2018 / 27.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,8 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 34                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 101                 | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 29                  | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09987 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

#### Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler

Kimya Mühendisi Harun UCAL

Laboratuvar Şefi V.

Hale YERLİKAYA

#### E-İmza

Laboratuvar Müdürü

Mustafa COŞKUN

#### AÇIKLAMALAR

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

37705

27/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09750  
RAPOR SERİ NO : 09750-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 26.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Özdere A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Orta Mah. Atatürk Bulv. Üstü Özdere Menderes İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Özdere A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Orta Mah. Atatürk Bulv. Üstü Özdere Menderes İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 20.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 20.06.2018 / 12:14  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 20.06.2018 / 25.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

37705

27/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09750  
RAPOR SERİ NO : 09750-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 26.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Özdere A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Orta Mah. Atatürk Bulv. Üstü Özdere Menderes İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Özdere A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Orta Mah. Atatürk Bulv. Üstü Özdere Menderes İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 20.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 20.06.2018 / 12:14  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 20.06.2018 / 25.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,6 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 5                   | 40                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 15                  | 120               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 6                   | 40                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09750 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.4 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Berrin SİCİM

**Laboratuvar Şefi V.**

Hale YERLİKAYA

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

38750

03/07/2018

NUMUNE KODU : KA18/10108  
RAPOR SERİ NO : 10108-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 02.07.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Seferihisar A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Tuzla Cad. Akarca Mah. No:133 Seferihisar/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Seferihisar A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Tuzla Cad. Akarca Mah. No:133 Seferihisar/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 24.06.2018 / 19:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 25.06.2018 / 16:33  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 25.06.2018 / 30.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

*E-İmzalı*

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

38750

03/07/2018

NUMUNE KODU : KA18/10108  
RAPOR SERİ NO : 10108-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 02.07.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Seferihisar A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Tuzla Cad. Akarca Mah. No:133 Seferihisar/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Seferihisar A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Tuzla Cad. Akarca Mah. No:133 Seferihisar/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 24.06.2018 / 19:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 25.06.2018 / 16:33  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 25.06.2018 / 30.06.2018

Müşterinin Beyan Ettiği Bilgiler

+4 C° de Muhafaza Edilmiştir.

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                             |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,3 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                           |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 11                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                        |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 35                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vittlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 10                  | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                    |

**YORUM:**KA18/10108 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler

Kimya Teknisyeni İbrahim GÖKDOĞAN

Laboratuvar Şefi

Figen KANER

E-İmzalı

Laboratuvar Müdürü

Mustafa COŞKUN

AÇIKLAMALAR

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

36535

21/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09429  
RAPOR SERİ NO : 09429-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 21.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Selçuk D.A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Zeytin Köy Mah.Yolu Kurudağ Mevkii Selçuk/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Selçuk D.A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Zeytin Köy Mah.Yolu Kurudağ Mevkii Selçuk/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 13.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 13.06.2018 / 10:00  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 13.06.2018 / 18.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

36535

21/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09429  
RAPOR SERİ NO : 09429-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 21.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Selçuk D.A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Zeytin Köy Mah.Yolu Kurudağ Mevkii Selçuk/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Selçuk D.A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Zeytin Köy Mah.Yolu Kurudağ Mevkii Selçuk/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 13.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 13.06.2018 / 10:00  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 13.06.2018 / 18.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,9 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 25                  | 75                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 61                  | 180               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 31                  | 200               | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09429 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.5 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Mühendisi Harun UCAL

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

38757

03/07/2018

NUMUNE KODU : KA18/10265  
RAPOR SERİ NO : 10265-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 02.07.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Torbalı A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Muratbey Mah. 3660 Sokak No:46 Torbalı/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Torbalı A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Muratbey Mah. 3660 Sokak No:46 Torbalı/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 27.06.2018 / 08:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 27.06.2018 / 10:42  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 27.06.2018 / 02.07.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

38757

03/07/2018

NUMUNE KODU : KA18/10265  
RAPOR SERİ NO : 10265-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 02.07.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Torbalı A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Muratbey Mah. 3660 Sokak No:46 Torbalı/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Torbalı A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Muratbey Mah. 3660 Sokak No:46 Torbalı/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 27.06.2018 / 08:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : Anlık  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/ 2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 27.06.2018 / 10:42  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 27.06.2018 /02.07.2018

Müşterinin Beyan Ettiği Bilgiler

Küçük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı Hazırlaması Şahit Numune.

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                             |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,8 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                           |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 15                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                        |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 36                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vittlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 8                   | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                    |

**YORUM:**KA18/10265 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler

Kimya Teknisyeni İbrahim GÖKDOĞAN

Laboratuvar Şefi

Figen KANER

E-İmzalı

Laboratuvar Müdürü

Mustafa COŞKUN

AÇIKLAMALAR

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

35991

19/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09337  
RAPOR SERİ NO : 09337-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 18.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Urla A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Atatürk mah. 2172 sok no:47 Urla/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Urla A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Atatürk mah. 2172 sok no:47 Urla/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 11.06.2018 / 08:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 11.06.2018 / 14:39  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 11.06.2018 / 16.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

35991

19/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09337  
RAPOR SERİ NO : 09337-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 18.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Urla A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Atatürk mah. 2172 sok no:47 Urla/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Urla A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Atatürk mah. 2172 sok no:47 Urla/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 11.06.2018 / 08:00  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 11.06.2018 / 14:39  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 11.06.2018 / 16.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,3 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 14                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 25                  | 140               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | 19                  | 45                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09337 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Aynur İŞMAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

36540

21/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09464  
RAPOR SERİ NO : 09464-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 21.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb.Md. Yenifoça A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Cumhuriyet mah. Donatım cad. No:31 Yenifoça  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb.Md. Yenifoça A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Cumhuriyet mah. Donatım cad. No:31 Yenifoça  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 13.06.2018 / 09:15  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 13.06.2018 / 11:55  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 13.06.2018 / 18.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

36540

21/06/2018

|            |
|------------|
| AB-0056-T  |
| 09464-1    |
| 21.06.2018 |

NUMUNE KODU : KA18/09464  
RAPOR SERİ NO : 09464-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 21.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb.Md. Yenifoça A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Cumhuriyet mah. Donatım cad. No:31 Yenifoça  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Kuzey Bölgesi A.A.T. Şb.Md. Yenifoça A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Cumhuriyet mah. Donatım cad. No:31 Yenifoça  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 13.06.2018 / 09:15  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 13.06.2018 / 11:55  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 13.06.2018 /18.06.2018

| ANALİZ EDİLEN PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ SONUÇLARI | MEVZUAT LİMİTİ | ÖLÇÜM LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                    |
|---------------------------------------|-------|------------------|----------------|--------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                   |       | 8 (25 °C)        | 6 - 9          |              | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                  |
| *Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | 4                | 50             | 3            | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                               |
| *Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 14               | 140            | 7            | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde (AKM)              | mg/L  | <5               | 45             | 5            | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi PRECİSA                                              |

**YORUM:**KA18/09464 kodlu numunenin analiz sonucu 09464-1 ve 09464-2 seri nolu deney raporlarından oluşmaktadır.KA18/09464 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.3 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Berrin SİCİM

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmzalı**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* işaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.



T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Y-35/133/2016

35130

13/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09156  
RAPOR SERİ NO : 09156-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 13.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Zeytinova A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Çatal Mah. Kuzeyküme Evleri No:3/1 Zeytinova Köyü Çamurluk Mevkii Bayındır/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Zeytinova A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Çatal Mah. Kuzeyküme Evleri No:3/1 Zeytinova Köyü Çamurluk Mevkii Bayındır/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 07.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNENİN KABUL TARİHİ/SAATİ : 07.06.2018 / 13:45  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 07.06.2018 / 12.06.2018

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Laboratuvar Şube Müdürlüğü tarafından yukarıda yer ve özellikleri verilen numunenin analizi yapılmıştır ve deney raporu ektedir.

**E-İmzalı**

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL  
DAİRESİ BAŞKANI  
Güzin ÖZBAŞ

DENEY RAPORU

Y-35/133/2016

35130

13/06/2018

NUMUNE KODU : KA18/09156  
RAPOR SERİ NO : 09156-1  
RAPORLAMA TARİHİ : 13.06.2018

MÜŞTERİNİN ADI : ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Zeytinova A.A.T.  
MÜŞTERİNİN ADRESİ : Çatal Mah. Kuzeyküme Evleri No:3/1 Zeytinova Köyü Çamurluk Mevkii Bayındır/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADI : Güney Bölgesi A.A.T. Şb. Md. Zeytinova A.A.T. (İç İzleme)  
NUMUNENİN ALINDIĞI YERİN ADRESİ : Çatal Mah. Kuzeyküme Evleri No:3/1 Zeytinova Köyü Çamurluk Mevkii Bayındır/İzmir  
NUMUNENİN ALINDIĞI YER : Arıtma Tesisi Çıkışı  
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH/SAAT : 07.06.2018 / 08:30  
NUMUNENİN CİNSİ : Atık Su  
NUMUNENİN ALINMA ŞEKLİ : 2 saatlik (KNA Cihazı İZSU'ya ait)  
NUMUNENİN AMBALAJI/MİKTARI : Cam Şişe/2,5 L  
NUMUNENİN MÜHÜR DURUMU : Mühürsüz  
NUMUNE LABORATUVARA KABUL TARİHİ/SAATİ : 07.06.2018 / 13:45  
DENEYİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ : 07.06.2018 / 12.06.2018

| ANALİZ EDİLEN<br>PARAMETRELER            | BİRİM | ANALİZ<br>SONUÇLARI | MEVZUAT<br>LİMİTİ | ÖLÇÜM<br>LİMİTİ | YORUM    | DENEY METODU      | KULLANILAN CİHAZLAR                                                                            |
|------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *pH                                      |       | 7,6 (25 °C)         | 6 - 9             |                 | UYGUNDUR | Std.Mtd. 4500 H-B | pH Metre ORION 4 STAR                                                                          |
| *Biyokimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (BOİ5) | mg/L  | <3                  | 50                | 3               | UYGUNDUR | Std.Mtd.5210 D    | BOD Cihazı Foc 225 E/WTW TS 606/2-i, 3-i                                                       |
| *Kimyasal Oksijen<br>İhtiyacı (KOİ)      | mg/L  | 17                  | 160               | 7               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 5220 B   | Terazi PRECİSA/Büret Brand11H97177-<br>02H75934/Disp.Brand10H89642-11H93617-<br>Vitlab03K48665 |
| *Askıda Katı Madde<br>(AKM)              | mg/L  | <5                  | 60                | 5               | UYGUNDUR | Std.Mtd. 2540 D   | Etüv Memmert UM 500, UN 55/Terazi<br>PRECİSA                                                   |

**YORUM:**KA18/09156 kodlu numunenin bakılan parametrelerinin nihai değerlendirme sonucu Resmi Gazetenin 4 Eylül 1988 tarih 19919 sayısı ile yürürlüğe giren S.K.K.Y nin 25.03.2012 tarih 28244 sayılı Resmi Gazete yayınlanan en son revize edilen maddelerine göre Tablo 21.2 Alıcı Ortam Standartlarına **UYGUNDUR**.

**Analiz Sonuçlarını Kontrol Edenler**

Kimya Teknisyeni Aynur İŞMAN

**Laboratuvar Şefi**

Figen KANER

**E-İmza**

**Laboratuvar Müdürü**

Mustafa COŞKUN

**AÇIKLAMALAR**

- Müşteri, numunenin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği Resmi Gazete 10 Ekim 2009 tarih 27372 sayıya göre alındığını beyan etmiştir.
- Raporla verilen analiz sonuçları sadece yukarıda belirtilen kod numaralı numune için geçerlidir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına yada ayrı ayrı kullanılamaz ve İZSU Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- İmzasız raporlar geçersizdir.
- \* İşaretli parametreler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon kapsamında yer alan parametreler için genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşterinin talebi olması halinde raporda belirtilir.